

VIZSGÁLATI JELENTÉS



ÉMI-TÜV

Több biztonság
Nagyobb érték

ÉMI- TÜV SÜD Kft.
KERMI osztály
Budapest, 2010-11-12.
R-220137
1/3

Megbízó neve:
címe:

Dual Glass Kft.
2243.Kóka,
Legelő u. 31/a

Megbízás kelte:

Budapest, 2010. 09. 27.

Megbízás tárgya:

Zuhanykabin fali pánt
Fárasztásos vizsgálata 100.000 ciklusig

Minta beérkezésének kelte:

2010. 09. 27

Vizsgálat végzésének ideje:

2010. 10. 22 - 2010. 11. 12

B 019

Felhívás: A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jelentést csak, teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadmányozó írásos engedélyre van szükség.

Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Dr. Madaras Gábor

Telefon: +36/1 210 9570
Telefax: +36/1 314 3820



www.emi-tuv.hu

TÜV®

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
TÜV SÜD Csoport
KERMI Osztály
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.

Vizsgált minta:

Zuhanykabin falipánt



Mintadara

B019

Termék leírás:

Fém zuhanykabin falipánt. Dual Glass Dual-1-T1
A vizsgálati mintákat a megbízó bocsátotta rendelkezésünkre.

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK**Vonatkozó szabványok:**

Zuhanykabin fali pánt 100.000 ciklusig tartó fárasztásos vizsgálata.

Vizsgálat	Eredmény
Zuhanykabin fali pánt 100.000 ciklusig tartó fárasztásos vizsgálata.	Megfelelt

Megjegyzés :

- A pánt felszerelése a mellékelt használati utasítás szerint történt.
- 100.000 ciklus után semmilyen sérülés, és a működést érintő deformáció nem található.


Süvegesné Váradi Gabriella
osztályvezető


Gyányi Márton
műszaki szakértő

Felhívás:

A vizsgálati eredmények csak a vizsgált mintákra vonatkoznak. A vizsgálati jelentést csak teljes terjedelmében szabad lemásolni, kivonatolásához a kiadmányozó írásbeli engedélye szükséges